

# 旁站监理记录表

项目名称：赫章大山坪风电场项目

表号：FD-B13

编号：ZHJL-PZ-099

|                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2020年10月14日 阴转雨                                                                                                   | 工程地点：6#风机位                                                                                                                  |
| 旁站监理的部位或工序：<br>6#风机垫层毛石混凝土换填                                                                                            |                                                                                                                             |
| 旁站监理开始时间：2020年10月14日 9:00                                                                                               | 旁站监理结束时间：2020年10月14日 15:30                                                                                                  |
| 施工情况：挖机1台、换填深度50公分，换填毛石10车，加C15混凝土浇筑、振捣、无缝回填。                                                                           |                                                                                                                             |
| 监理情况：<br>监理全程旁站                                                                                                         |                                                                                                                             |
| 发现问题：<br>振捣无力                                                                                                           |                                                                                                                             |
| 处理意见：<br>加强振捣                                                                                                           |                                                                                                                             |
| 备注：                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 施工单位（章）<br><br>质检员：孙豪<br>2020年10月14日 | 监理单位（章）<br><br>旁站监理人员：秦福市<br>2020年10月14日 |



扫描全能王 创建