


旁站监理记录表

表号:

编号:

工程名称: 赫章县大坪风电场项目.

日期及气候: 2020年04月13日 小雨 12~15℃		工程地点: 风电场区16#风机位.	
旁站监理的部位或工序: 16#风机基础浇筑.			
旁站监理开始时间: 2020年04月13日 早 7:00		旁站监理结束时间: 2020年04月13日 晚 23:30	
施工情况: 现场施工人数12人, 机械设备, 砼泵车1台, 砼罐车30辆, 振动棒3个, 满足施工要求, 施工单位各管理人员到位, 班前作了技术交底, 施工人员分工明确, 相互配合到位, 施工方法与方案一致, 施工过程正常, 未出现异常情况, 砼标号C40F50抗裂, 掺缓凝剂, 砼方量: 613m³			
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护, 施工人员安全位置到位, 施工单位各管理人员到位, 施工机械安全可靠, 施工方案经报监理部审查合格, 钢筋、模板已验收合格, 同意下道工序施工, 见证提取C40砼试块每组, 包括留样2组, 实际砼坍落度3次, 165mm, 195mm, 200mm, 符合要求.			
发现问题: 施工过程中, 监理人员发现, 商砼厂家人员私自往罐车内加水.			
处理意见: 监理要求到场位不准加水, 在监理人员的监督下, 施工单位立即停止了加水, 进入下道工序施工.			
备注:			
施工单位 (章): 质检员: _____ 年 月 日		项目监理部 (章): 旁站监理人员:  2020 年 04 月 13 日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份, 建设单位存一份。



扫描全能王 创建