

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

编号: JZL-JL-006

日期及天气: 2019.05.23, 阴21℃~21℃

施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 升压站电气接基座承台浇筑

旁站监理开始时间: 下午15:00

旁站监理结束时间: 下午16:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 旁站监理技术资料齐全, 完整, 旁站监理技术资料已报监理;
2. 施工用电设备安全可靠; 施工机具设备完好, 运转正常, 使用振动棒1台;
3. 现场施工工人, 钢筋工2人, 模板工1人, 人数满足施工要求;
4. 质检员, 试验员等技术人员各自到位;
5. 施工方案已报监理部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案一致;
6. 砼从出厂到浇筑完成未超时限, 未出现现场加水;
7. 砼振捣方法, 顺序间距, 时间正确, 未存在漏振现象;
8. 砼标C35, 浇筑方量62m³提取标养试块3组, 同条件1组, 砼试块强度实测2次, 分别为200mm, 190mm, 符合要求;
9. 收面时间适当, 未出现撒干水现象;

发现的问题及处理情况:

无.

旁站监理人员 (签字):

2019 年05 月23 日