


旁站监理记录表

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

编号: FH101-PZJL-010

日期及气候: 2019.08.28 晴 11℃~23℃	施工地点: 山东电力建设第三工程有限公司 5万千瓦风电项目升压站
旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼一层柱浇筑致。	
旁站监理开始时间: 2019.08.28 下午14:00	旁站监理结束时间: 2019.08.28 下午16:00
施工情况: 施工方案已报监理部审核批准, 施工前技术人员作了班前交底, 现场施工人员: 模板工2人, 钢筋工1人, 人工满足现场要求, 电气设备可靠, 施工机具完好, 运转正常, 使用振动棒一台, 施工方法与方案一致, 柱编号C5号 37m³.	
监理情况: 监理旁站1人到位, 检查施工单位各技术人员各自到场, 现场安全防护到位, 施工人员, 机具设备满足施工要求, 柱到场时间, 到浇筑完成未超时, 未出现现场加筋, 见证提取C5标号试块2组, 同条件1组, 实测柱高度1次, 195mm, 符合要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位 (章):  质 检 员: 王洪亮 日 期: 2019年08月28日	项目监理机构 (章):  旁站监理人员: 朱海云 日 期: 2019年08月28日