


### 旁站监理记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: PGM01-PZTL-042

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 日期及气候: 2019.09.25 晴 18℃-0℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 施工地点: M18                  |
| 旁站监理的部位或工序: M18 桥面混凝土浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| 旁站监理开始时间: 2019.09.25 07:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 旁站监理结束时间: 2019.09.25 18:00 |
| 施工情况:<br>1. 施工人员: 16人, 管理人员 2人, 安全员 1人, 技术员 1人, 质检员 1人, 材料员 1人, 试验员 1人, 测量员 1人, 电工 1人, 焊工 1人, 油漆工 1人, 杂工 1人。<br>2. 桥面混凝土浇筑已完, 桥面连续浇筑。<br>3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估。<br>4. 混凝土浇筑前, 经监理工程师检查合格。5. 设计坍落度: 18±20cm。                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 监理情况:<br>1. 浇筑申请已批复, 使用商品混凝土 160m³。<br>2. 18 桥面出场后, 经检查合格, 混凝土浇筑已完, 桥面平整。<br>3. 浇筑前, 经检查坍落度实测值为 (85.5) 22cm, (125.5) 21cm。<br>4. 混凝土浇筑温度为 13℃, 当时气温为 2℃。<br>5. 浇筑混凝土时, 6. 浇筑混凝土时, 坍落度: 620。                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| 发现问题:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 处理意见:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 备注 (包括处理结果):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>承包单位 (章):</p> <p>质检员: 王利</p> <p>日期: 2019年 9月 25日</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>项目监理单位 (章):</p> <p>旁站监理人员: 李海青</p> <p>日期: 2019年 09月 25日</p> </div> </div> |                            |