


旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6401-PZTL-068

日期及气候：2019年09月23日 多云 6~14℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路基坑土方回填(B1N2、B1N3、B1N4、B1N5)	
旁站监理开始时间：	旁站监理结束时间：
施工情况：现场质检员1名，施工人员4名，安质员1人，坑内填土来源于原基坑，经审查符合设计要求，打夯机一台。	
监理情况：基坑底部垃圾杂物清理干净，符合设计要求。 回填过程为分层夯实，分层厚度不大于30cm。 压实系数符合设计要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位（章）： 质检员：王世林 日期：2019年9月23日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：房建 日期：2019年9月23日