

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGH01-PZJL-076

日期及气候: 2019年10月10日 3月4-11℃	施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 3、4号相受基础.	
旁站监理开始时间: 2019年10月10日 10:35分	旁站监理结束时间: 2019年10月10日 13:50分
施工情况: 施工人数: 7人. 管理人员现场实时. 混凝土浇筑已土C35. 施工器具: 发电机1台 装载机1台. 插入式振动棒2条. 设计塌落度: 180 ± 20 mm.	
监理情况: 现场检查时使用的混凝土为C35. 施工器具满足施工要求. 浇筑时模板支护牢固无漏浆. 现场检查塌落度直为: 185 mm. 浇筑流程规范. 现场试块1组.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位 (章): 质检员:  日期: 2019年10月10日	项目监理机构 (章): 旁站监理人员:  日期: 2019年10月10日