

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-093

日期及气候：2019年10月17日 多云-4℃~13℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：13#风机基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2019年10月17日上午11:30	旁站监理结束时间：2019年10月17日晚21:50。
施工情况：现场施工人员19人，钢筋工1人，模板工2人，施工机械振动棒5台，泵车2台，混凝土车13辆，人员机械满足施工要求，施工前监理单位管理人员现场指挥，班前做了技术交底，施工人员分工明确，施工方法与方案一致，施工设备运转正常，混凝土标号C40商品混凝土，方量557m³。	
监理情况：监理旁站人员2人到位，检查现场安全防护到位，施工用电设备安全可靠，商品混凝土厂家手续齐全，施工方案已报监理单位审查批准，钢筋、模板已验收合格，同意浇筑混凝土，检查混凝土出厂时间，到浇筑完成未超时，见证提取标养混凝土试块2组，同条件养护试块1组，实测混凝土坍落度1次193mm符合要求，测温1次13.1度。	
发现问题：局部振捣不到位。	
处理意见：要求施工人员进行补振，施工人员按监理要求补振后继续施工。	
备注（包括处理结果）：	
承包单位（章）： 质检员： 日期：2019年10月17日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日期：2019年10月17日