

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FCH01-PZJL-112

日期及气候：2019年11月06日 晴 -6℃-8℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：SVG基础浇筑 构架基础浇筑		
旁站监理开始时间：16:00	旁站监理结束时间：18:17	
施工情况：现场施工人数：8人。管理人员蒋俊到站。并对施工人员进行3.级交底。安全技术进行3.交底。设计确认为：C30。设计墩高为160±20mm。模板支撑牢固。拆模不碎。无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等质量缺陷。 监理情况：现场抽查施工人员安排合理。模板支撑牢固无漏浆。所使用的砼为商品砼。坍落度130mm。检查墩高为180mm。共浇筑130方砼（SVG基础）构架基础浇筑（30方）。现场浇筑试块3组。 发现问题： 无 处理意见： 无 备注（包括处理结果）： 无		
承包单位（章）： 质检员：[签字] 日期：2019年11月04日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：[签字] 日期：2019年11月04日