

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH10-PZJ-113

日期及气候：2019年11月05日 多云-10-8℃ 施工单位：山东电力建设第三工程有限公司

旁站监理的部位或工序：桩基基础浇筑。

旁站监理开始时间：13:15

旁站监理结束时间：16:40

施工情况：现场施工人员：7人。管理人员杨国利、徐国利、徐国利、徐国利、徐国利、徐国利、徐国利。进行安全、质量、技术交底。模板支撑牢固。设计砼为商品砼，强度等级C30。拆模条件：一条吊车台。设计墩高段为160±20mm。现场浇筑条件。

监理情况：1. 检查：现场施工人员安排合理。浇筑过程中模板支撑牢固无漏浆。所用混凝土强度等级C30。设计墩高段为160±20mm。所用混凝土为商品砼。拆模条件：一条吊车台。设计墩高段为160±20mm。现场浇筑条件。

发现问题：

现场检查发现基础钢筋保护层厚度不均匀。

处理意见：

要求施工单位对钢筋保护层进行整改。

备注（包括处理结果）：

施工单位整改完成后，二次检查合格。

承包单位（章）：

质检员：

日期：2019年11月05日

项目监理机构（章）：

旁站监理人员：

日期：2019年11月05日