

旁站监理记录表

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目163kW 屋面电气工程
 编号：浙建-2019-08-001

日期及天气：2019年08月22日 阴 25℃ ~ 33℃
 施工单位：江苏中天科技工程有限公司


旁站监理的部位或工序：试验中心楼下旁站组件卸车

旁站监理开始时间：15:50

旁站监理结束时间：18:20

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工单位施工人员3人，25吨吊车1辆；
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底；
- 3、业主项目总工和监理到场旁站



发现的问题及处理情况：

问题：没有提供材料清单，出场证明文件。

处理情况：甲供材料，材质证明文件后续快递过来。

旁站监理人员（签字）：

高敏

2019年 08月 22日

注 1. 本表由监理工作人员填写，监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建