


旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

编号: YJBPD-ZH-JLJL-005

日期: 2019.7.3.12.	施工单位: 南京裕和建设有限公司.
旁站监理的部位或工序: 北园A区2号配电房内设备基础平台浇筑.	
旁站监理开始时间: 上午 8.00.	旁站监理结束时间: 下午 18.00.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前配备人员, 施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员对施工人员进行安全技术交底分工。 2、节点钢筋配置、连接符合设计及规范、模板安装尺寸正确、牢固、试块、马凳设置正确, 施工面清洁无杂物、隐蔽工程验收合格。 3、施工前对班组安全技术交底, 核查原材料复检报告真实有效, 质检员施工员在现场, 特殊工种持有效证件。 4、现场采用商品混凝土、标号 C25、在浇筑过程中管理人员到岗、施工机械齐全, 采用振动泵振捣。 5、施工方法按工艺标准进行、砼振捣密实, 钢筋隐蔽过程中无明显移位, 模板形态正常, 支撑稳定。 6、标高、板厚、保护层、偏差均在合格范围内。 7、现场测砼塌落度, 分别为 $\pm 140-160\text{cm}$。	
发现的问题及处理情况: 北园A区2号配电房内设备基础平台浇筑施工. 模板有 部分漏浆现象. 要求施工班组及时整改.	
旁站监理人员(签字):	日期:
	2019.7.3.12