

安全旁站监理记录表

工程名称：华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号：XXGF-001

现场工作内容		测量放线	
作业地点		B2 栋楼面测量放点划线	
作业项目 主要风险分析		注意工具及设备的安全使用，防止高空坠物，砸到下面的施工人员或楼下，遇有六级以上大风及恶劣天气时应停止高空作业	
施工现场安全 文明施工评价	组织 管理	管理人员 1 人、施工人员 4 人 已落实安全技术交底	
	平面 布置	符合安全文明施工标准化管理规定的要求	
	安全 措施	进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。严禁酒后进入施工现场	
现场 主要 问题	符合安全文明施工		监理 有关 措施
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2019 年 7 月 4 日 9 时 30 分	对应 作业
	结束	2019 年 7 月 4 日 11 时 0 分	
			良好
			良好

旁站监理人员（签名）：陈海

作业负责人（签名）：黄永峰

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。