

安全旁站监理记录表

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-003

现场工作内容		B1-B5 楼光伏支架吊装	
作业地点		B1-B5 楼	
作业项目 主要危险分析		1) 轮胎式起重机在吊装过程中翻倒; 2) 吊装过程中钢丝绳断裂 3) 刹车失灵重物滑落; 4) 高处坠落。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	管理人员 1 人、施工人员 14 人 已落实安全技术交底 已落施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。	
	平面布置	符合安全文明施工标准化管理规定的要求	
	安全措施	进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽, 穿好工作服, 严禁穿拖鞋、 凉鞋、高跟鞋, 严禁酒后进入施工现场, 杜绝违章作业。	
现场主要问题	符合安全文明施工		监理 有关 措施 复验意见:
	整改结果:		
旁站时间	开始	2019 年 8 月 13 日 9 时 00 分	对应 作业 良好 良好
	结束	2019 年 8 月 13 日 11 时 0 分	

旁站监理人员（签名）：陈海

作业负责人(签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。