

旁站监理记录表

表号: GF-B13

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-009

日期及气候: 2019.09.19 银	工程地点: 组件摆放现场地
旁站监理的部位或工序: 组件 EL 检测	
旁站监理开始时间: 19: 00	旁站监理结束时间: 21: 20
施工情况: 1、对现场检测人员进行核查:现场质量检查员、项目技术负责人均到岗。 2、组件检测设备准备及厂家人员到位。 3、现场以做好安全警示、安全防护措施。	
监理情况: 1、施工人员到岗情况:电工、操作人员均持证上岗,质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查。 2、检查组件外包装,满足要求,符合设计要求。 3、检查试验设备是否齐全。 4、组件检测开始进行,符合检测要求。。	
发现问题: 无安全及质量问题。	
处理意见:	
备注:	
施工单位 (章): 质检员:  2019 年 09 月 19 日	项目监理部 (章): 旁站监理人员:  2019 年 09 月 19 日

本表由项目监理部填写,项目监理部自存一份,建设单位留存一份。