

旁站监理记录表

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-004 •

日期: 2019.11.09

施工单位: 山东德晨建筑集团有限公司

旁站监理的部位或工序: 水泥屋面基础浇筑

旁站监理开始时间: 13: 00

旁站监理结束时间: 16: 40

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工情况: ;

- 1、工作现场有专人监护;
- 2、作业人员穿戴好安全帽; 作业人员: 持证上岗。
- 3、检查模板支撑系统是否牢固可靠。
- 4、检查钢筋规格型号, 以及绑扎工艺是否与图纸要求一致。

监理情况:


- 1、施工情况 1-4 条已检查落实;
- 2、混凝土标号合格, 浇筑过程中已振捣。

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员 (签字):

孙磊

2019 年 11 月 9 日



扫描全能王 创建