

旁站监理记录表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-007

日期：2019.11.15	施工单位：山东德晨建筑集团有限公司
旁站监理的部位或工序：水泥屋面基础浇筑	
旁站监理开始时间：11:00	旁站监理结束时间：15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况：； 1、工作现场有专人监护； 2、作业人员穿戴好安全帽；作业人员：持证上岗。 3、检查模板支撑系统是否牢固可靠。 4、检查钢筋规格型号，以及绑扎工艺是否与图纸要求一致。 监理情况： 1、施工情况 1-4 条已检查落实； 2、混凝土标号合格，浇筑过程中已振捣。	
发现的问题及处理情况： 基础出现漏浆现象，已要求施工单位整改，对于严重的进行拆除	
旁站监理人员（签字）	 2019年11月15日



扫描全能王 创建