

旁站监理记录表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-008

日期：2019.11.19

施工单位：山东德晨建筑集团有限公司

旁站监理的部位或工序：水泥屋面基础浇筑

旁站监理开始时间：11:30

旁站监理结束时间：15:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工情况：；

- 1、工作现场有专人监护；
- 2、作业人员穿戴好安全帽；作业人员：持证上岗。
- 3、检查模板支撑系统是否牢固可靠。
- 4、检查钢筋规格型号，以及绑扎工艺是否与图纸要求一致。

监理情况：

- 1、施工情况 1-4 条已检查落实；
- 2、混凝土标号合格，浇筑过程中已振捣。

发现的问题及处理情况：

旁站监理人员（签字）：孙新

2019 年 11 月 19 日



扫描全能王 创建