

旁站监理记录表

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

编号: ZHJL-PZJL-001

日期及气候: 2019.7.7 晴 14-32℃	施工单位: 宁夏华岩工程检测有限公司
旁站监理的部位或工序: 桩基桩身竖向抗压承载力、抗拔、小桩试验。	
旁站监理开始时间: 2019.7.7 10:10	旁站监理结束时间: 2019.7.7 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 打桩机就位, 开始打桩, 共打 9 根。 小桩静载实验 3 根, 竖向抗压试验 3 根, 竖向抗拔试验 3 根。 沙袋若干, 千斤顶 3 个, 压力表 6 个。 试验人员 2 人。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 南玉菊	

2019 年 7 月 7 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



扫描全能王 创建