

旁站监理记录表

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FZ-003

日期及天气：2019 年 12 月 2 日 晴 1° - 6°

施工单位：湖南沪变电力技术有限公司


旁站监理的部位或工序：二期彩钢瓦屋面夹具拉拔试验

旁站监理开始时间：14:00

旁站监理结束时间：15:20

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工单位施工人员 4 人，电子秤一台；
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底；
- 3、业主项目经理和监理到场旁站；
- 4、数值为 2.3 千牛/米



发现的问题及处理情况：

问题：

处理情况：

旁站监理人员（签字）：

李建新



注 1. 本表由监理工作人员填写，监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。