

旁站监理记录表

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目（一期 1.9MW）

编号：ZHJL-PZ-001

日期及天气：2019 年 07 月 26 日 多云 23° - 30°		施工单位：湖南沪变电力技术有限公司
旁站监理的部位或工序：彩钢瓦屋面夹具拉拔试验		
旁站监理开始时间：16: 00		旁站监理结束时间：17: 20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，电子秤一台； 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底； 3、业主项目经理和监理到场旁站 		
发现的问题及处理情况：		
问题：		
处理情况：		
旁站监理人员（签字）： 		
2019 年 7 月 26 日		

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。