

旁站监理记录表

工程名称：新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目（一期1.9MW）

编号：ZHJL-PZ-002

日期及天气：2019年09月07日 晴 24℃ - 32℃

施工单位：湖南胡威啊电力技术有限公司

旁站监理的部位或工序：达新源厂区内旁站组件卸车

旁站监理开始时间：14:00

旁站监理结束时间：16:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工单位施工人员2人，3吨叉车1辆；
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底；
- 3、业主项目经理和监理到场旁站



发现的问题及处理情况：外包装完好，编号对照检查完成，无问题。

问题：

处理情况：

旁站监理人员（签字）：李连洲



- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。