


旁站监理记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-003

日期：2019年08月11日 天气：晴 温度：28℃—36℃	施工单位：中磐建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序： 支架基础条形块浇筑	
旁站监理开始时间：2019年08月11日14时00分	旁站监理结束时间：2019年08月11日16时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。✓ 2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 12 人。 3、混凝土罐车 1 台，振捣器 1 台，天泵车 1 台。 4、水电保证，安全生产措施可靠。✓ 5、完成混凝土 10m³，砼浇筑后及时养护。✓ 浇筑/29 6、采用 C30 混凝土强度等级为 C30，现场留取同条件试块 1。 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。✓ 特种作业人员均持证上岗。✓ 上道工序已验收合格。✓ 施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。✓ 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。✓ 复测模具标高、尺寸，隔离剂涂抹到位，确认无误后进行浇筑。✓ 浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。✓ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。✓	
发现的问题及处理情况： 浇筑后：施工点砼残留层面未及时进行清理， 要求浇筑后，清理层面残留混凝土。	
旁站监理人员（签字）： 	

2019年08月11日

本表一式一份，监理项目部留存。