

监理检查记录表

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JC-008

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年08月14日	检查地点	综合楼1#、2#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面隔热板、建筑垃圾清离施工进行安全检查		
存在问题	隔热板和砖块等筑垃圾清离时集中堆放在屋面一角, 未及时清离屋面, 极易造成屋面承重超荷载, 存在安全隐患和漏水隐患		
整改要求	清理搬运时分散堆放, 及时吊离屋面, 避免造成屋面结构破坏, 限期一日内整改完成, 已发送通知单要求限期增改		
检查人	吴振宇	施工项目部 签收人/日期	 日期: 2019.08.14
整改情况	以整改完成 整改负责人: 苏永祥 日期: 2019.08.14		
复查意见	复查, 已整改合格 复查人: 吴振宇 日期: 2019.08.14		

本表一式一份监理项目部自存。