


旁站监理记录表

工程名：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW分布式光伏发电项目

日期及气候：2019年9月14日 晴		工程地点：昆山市洪湖路丰田工业有限公司	
旁站监理的部位及工序：并网柜电缆端制作与安装			
旁站监理开始时间：15:00		旁站监理结束时间：18:40	
施工情况： 1、现场施工人员3人，均持证上岗。 2、主要设备：液压钳1台、电吹风、液压剪、扳手。			
			
监理情况： 1、检查施工人员证件，均持证上岗。 2、机械设备已检查验收性能良好。 3、配电房已断电，并已挂接地，无安全隐患。			
发生情况： 施工人员1人未佩戴安全帽			
处理意见： 已及时要求施工人员进行佩戴			
施工企业：安徽北辰能源工程技术有限公司 项目经理部：安徽北辰能源工程技术有限公司 施工项目部 质检员（签字）：[Signature] 2019年9月14日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员（签字）：[Signature] 2019年9月14日	