

旁站监理记录表

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWI-ZHJL-ZLPZ-04

日期：2019 年 12 月 04 日 天气：晴	施工单位：湖北东臣太能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序：10 kV 电力电缆终端制作	
旁站开始时间：2019 年 12 月 04 日 13 时 00 分	旁站结束时间：2019 年 12 月 04 日 16 时 15 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☑否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☑否□向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☑否□已通过中间验收，基础及构筑物是☑否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☑否□正确。 3、施工管理人员 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是☑否□均到岗。设备、材料是☑否□已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☑否□符合设计，绝缘是☑否□良好。 5、电缆终端及配件是☑否□齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☑否□符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☑否□可靠。 8、接线端子压接是☑否□可靠。 9、相色标志是☑否□正确。 发现的问题及处理情况： 屏蔽层未做钝化处理，有毛刺，已要求进行钝化处理。	
旁站监理人员（签字）： <u>李仓全</u> 2019 年 12 月 4 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份



扫描全能王 创建