

旁站监理记录表

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-ZLPZ-07

日期：2019年12月06日 天气：晴	施工单位：湖北东臣太能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序：10 kV 电力电缆终端制作	
旁站开始时间：2019年12月06日08时25分	旁站结束时间：2019年12月06日11时15分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向全体施工人员进行了技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已通过中间验收，基础及构筑物是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 正确。 3、施工管理人员 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 均到岗。设备、材料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 符合设计，绝缘是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 良好。 5、电缆终端及配件是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。 8、接线端子压接是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。 9、相色标志是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。	
发现的问题及处理情况： 施工现场未进行垃圾清理，已要求进行清理。	
旁站监理人员（签字）： 	 2019年12月06日 荆门万化家居(二期) 5MW屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份



扫描全能王 创建