


旁站监理记录表

工程名称: 勤奋药业495KWP屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-QFYY-PZ-01

| | | | |
|---|--|--|--|
| 日期及气候: 2019年09月10日 晴 | | 工程地点: 成品库屋面 | |
| 旁站监理的部位及工序: 混凝土基座浇筑 | | | |
| 旁站监理开始时间: 10:00 | | 旁站监理结束时间: 15:30 | |
| 施工情况: 1、混凝土基座全部浇筑完成; 2、防水卷材施工; | | | |
| 监理情况: 1、浇筑时要求用振动棒捣充分均匀; 2、浇筑完成的做好养护; 3、防水卷材按照图纸进行施工; | | | |
| 发生情况: 无 | | | |
| 处理意见: 无 | | | |
| 施工单位: 江苏印加新能源科技股份有限公司 | | 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| 质检员 (签字):  | | 旁站监理人员 (签字):  | |
| 2019年9月10日 | | 2019年9月10日 | |

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。