

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJYJP-CZZH-PZJL-033

日期：2022年4月6日 天气：晴 温度：11℃—23℃	施工单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：27#区电缆沟土方回填	
旁站监理开始时间：2022年4月6日8时0分	旁站监理结束时间：2022年4月6日12时0分
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工作业指导书是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>向全体施工人员进行了技术交底。</p> <p>2、施工管理人员 <u>1</u>人、施工人员 <u>3</u>人，是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>均到岗。机械是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已落实到位。</p> <p>3、电缆并列敷设的净距是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合设计，电缆是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>铺沙盖砖。</p> <p>4、回填前沟内是<input checked="" type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>有无积水、杂物。</p> <p>5、成品保护措施是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>落实，无损伤。</p> <p>6、回填是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>软土无过大石块。</p> <p>7、标高、分层压实系数是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>达到设计要求。</p>	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>韩正贤</u> 2022年4月6日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__