


旁站监理记录表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WNRF-PZJL-004

日期及天气：2019 年 12 月 18 日 阴 0° - 6°	施工单位：陕西建工安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序：五号车间屋顶吊装汇流箱	
旁站监理开始时间：12: 30	旁站监理结束时间：15: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，25 吨吊车 1 辆； 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。	
	
发现的问题及处理情况： 问题：汇流箱吊装时应拉警戒带，以免下面走人汇流箱掉落。 处理情况：已通知总包单位拉警戒带。	
旁站监理人员（签字）： 吴少坤 2019 年 12 月 18 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建