


旁站监理记录表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WNRF-PZJL-006

日期及天气：2019 年 12 月 25 日 阴 0° - 7°	施工单位：陕西建工安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序：一号二号并网柜连接母排	
旁站监理开始时间：12: 00	旁站监理结束时间：17: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 5 人，万用表一台、扳手六把； 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底	
发现的问题及处理情况： 问题： 连接母排时，个别螺栓紧固不到位。 处理情况： 已告知施工人员逐个检查。	
旁站监理人员（签字）：  2019 年 12 月 25 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建