

旁站记录表

工程名称: 崇礼区 28 个村级扶贫电站项目 (五标段三间房村)

编号: ZHJL-JLPZ-002

日期及气候: 2019 年 9 月 17 日 晴

施工地点: 五标段三间房村

旁站监理的部位或工序: 钻孔灌注桩灌注

旁站监理开始时间: 11:36

旁站监理结束时间: 14:17

施工情况:

施工人员 5 人, 管理人员 1 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。



监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好;
- 2、测量桩壁厚及桩长度符合设计要求;
- 3、测量钻孔深度符合设计要求;
- 4、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作,要求施工单位对浇筑桩基振捣;
- 5、现场已预留一组试块。

发现问题: 无。

处理意见: 无。

备注 (包括处理结果): 无。

承包单位: 山东益通安装有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员: 刘 晓 强

旁站监理人员: 徐 合 平

日 期: 2019 年 09 月 17 日

日 期: 2019 年 09 月 17 日



扫描全能王 创建