

旁站记录表

工程名称: 崇礼区 28 个村级扶贫电站项目 (五标段狮子沟村)

编号: ZHJL-JLPZ-004

日期及气候: 2019 年 9 月 19 日 阴转多云		施工地点: 五标段狮子沟村	
旁站监理的部位或工序: 钻孔灌注桩灌注			
旁站监理开始时间: 9:03		旁站监理结束时间: 11:17	
施工情况: 施工人员 10 人, 管理人员 1 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。 			
监理情况: 1、施工人员到岗,设备试用情况良好; 2、测量桩壁厚及桩长度符合设计要求; 3、测量钻孔深度符合设计要求; 4、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作,要求施工单位对浇筑桩基振捣; 5、现场已预留一组试块。			
发现问题: 无。			
处理意见: 无。			
备注 (包括处理结果): 无。			
承包单位: <u>山东益通安装有限公司</u>		项目监理单位: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u>	
质 检 员: <u>刘 晓 强</u>		旁站监理人员: <u>张 向 平</u>	
日 期: <u>2019 年 09 月 19 日</u>		日 期: <u>2019 年 09 月 19 日</u>	



扫描全能王 创建