

旁站记录表

工程名称：崇礼区 28 个村级扶贫电站项目（五标段五十家村）

编号：ZHJL-JLPZ-005

日期及气候：2019 年 9 月 19 日 阴转多云

施工地点：五标段五十家村

旁站监理的部位或工序：钻孔灌注桩灌注

旁站监理开始时间：13:07

旁站监理结束时间：15:28

施工情况：

施工人员 12 人，管理人员 1 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。



监理情况：

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好;
- 2、测量桩壁厚及桩长度符合设计要求;
- 3、测量钻孔深度符合设计要求;
- 4、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作,要求施工单位对浇筑桩基振捣;
- 5、现场已预留一组试块。

发现问题：无。

处理意见：无。

备注（包括处理结果）：无。

承包单位：山东益通安装有限公司

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员：刘 晓 强

旁站监理人员：赵 向 平

日 期：2019 年 09 月 19 日

日 期：2019 年 09 月 19 日



扫描全能王 创建