

旁站记录表

工程名称：崇礼区 28 个村级扶贫电站项目（二标段窑沟村）

编号：ZHJL-JLPZ-016

日期及气候：2019 年 9 月 24 日 晴	施工地点：二标段界墙村
旁站监理的部位或工序：钻孔灌注桩灌注	
旁站监理开始时间：10:07	旁站监理结束时间：11:55
施工情况： 施工人员 13 人，管理人员 1 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。  二标段窑沟村村级光伏扶贫电站灌注桩振捣	
监理情况： 1、施工人员到岗,设备试用情况良好; 2、测量桩壁厚及桩长度符合设计要求; 3、测量钻孔深度符合设计要求; 4、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作，要求施工单位对浇筑桩基振捣; 5、现场已预留一组试块。	
发现问题：存在个别基础振捣不密实现象。	
处理意见：要求施工人员及时整改。	
备注（包括处理结果）：已整改。	
承包单位：江西展宇光伏科技有限公司 质 检 员： <u>罗建坤</u> 日 期：2019 年 09 月 24 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵向平</u> 日 期：2019 年 09 月 24 日



扫描全能王 创建