

旁站记录表

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段黄土板梁）

编号：ZHJL-JLPZ-010

日期及气候：2019 年 10 月 14 日 阴	施工地点：六标段黄土板梁
旁站监理的部位或工序：接地焊接及防腐	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：12:30
施工情况： 施工人员 10 人，管理人员 2 人，施工设备到场情况良好。  	
监理情况： 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2、检查焊接长度符合设计。 3、检查防腐，符合设计要求。 4、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作配备相应安全人员。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：焊接完毕后检查是否存在明火防止引起火灾。	
承包单位：陕西众森工程有限责任公司 质 检 员： <u>纪鹏</u> 日 期： 2019 年 10 月 14 日	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>张良送</u> 日 期： 2019 年 10 月 14 日



由 扫描全能王 扫描创建