



# 旁站记录表

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段场上村）

编号：ZHJL-JLPZ-012

日期及气候：2019 年 10 月 6 日 晴	施工地点：六标段场上村
旁站监理的部位或工序：电缆沟回填	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：12:30
<p>施工情况： 施工人员 15 人，管理人员 3 人，施工设备到场情况良好。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p>六标段场上村电缆沟测 量 记 录</p>	
<p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、检查接地电缆沟开挖深度。</li><li>2、施工人员铺沙盖砖。</li><li>3、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作配备相应安全人员。</li></ol>	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无。	
承包单位：陕西众森工程有限责任公司	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员： <u>纪丹鹏</u>	旁站监理人员： <u>张良英</u>
日 期： 2019 年 10 月 6 日	日 期： 2019 年 10 月 6 日

