

旁站记录表

工程名称：崇礼区 28 个村级扶贫电站项目（三标段赵倭沟）

编号：ZHJL-JLPZ-016

日期及气候：2019 年 10 月 24 日 晴

施工地点：三标段赵倭沟


旁站监理的部位或工序：电缆沟回填及接地焊接

旁站监理开始时间：12:30

旁站监理结束时间：14:30

施工情况：

施工人员 10 人，管理人员 2 人，施工设备到场情况良好。



监理情况：

- 1、检查接地电缆沟开挖深度。
- 2、检查焊接长度。
- 3、施工人员铺沙盖砖。
- 4、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作配备相应安全人员。

发现问题：无

处理意见：无

备注（包括处理结果）：无。

承包单位：江苏中天科技工程有限公司

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员：尹建成

旁站监理人员：张良玉

日 期：2019 年 10 月 24 日

日 期：2019 年 10 月 24 日



由 扫描全能王 扫描创建