

旁站记录表

工程名称：崇礼区 28 个村级扶贫电站项目（三标段小西湾）

编号：ZHJL-JLPZ-017

日期及气候：2019 年 10 月 24 日 晴	施工地点：三标段小西湾
旁站监理的部位或工序：电缆沟回填及接地焊接	
旁站监理开始时间：14:50	旁站监理结束时间：16:30
施工情况： 施工人员 10 人，管理人员 2 人，施工设备到场情况良好。  	
监理情况： 1、检查接地电缆沟开挖深度。 2、检查焊接长度。 3、施工人员铺沙盖砖。 4、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作配备相应安全人员。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无。	
承包单位：江苏中天科技工程有限公司 质 检 员： <u>段建成</u> 日 期： 2019 年 10 月 24 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>张良玉</u> 日 期： 2019 年 10 月 24 日



由 扫描全能王 扫描创建