

旁站监理记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF—JLPZ—11

日期及气候：2019 年 10 月 27 日 晴 23-28℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：光伏区 2# 箱逆变一体基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：13:30	旁站监理结束时间：16:30
施工情况： 1、浇筑施工人员 7 人，振动泵 1 台，混凝土搅拌机 1 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，20m³。	
 	
监理情况： 监理对钢筋底板浇筑进行旁站。	
处理意见： 未出现异常情况。	
备注：	
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>卞启华</u> 2019 年 10 月 28 日	项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>李卫忠</u> 2019 年 10 月 27 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份