


旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF-JLPZ-20

日期及气候: 2019 年 11 月 02 日 晴 22-29℃	工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序: 35KV 开关柜 (一次舱) 基础构造柱浇筑	
旁站监理开始时间: 15: 30	旁站监理结束时间: 16:30
施工情况: 1、浇筑施工人员 8 人, 平板振动泵 3 个, 推车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35, 36m³。  	
监理情况: 基础浇筑时有涨模漏浆情况, 要求施工人员经拆除模板整改后浇筑。	
处理意见: 已落实到位, 无异常情况。	
备注:	
项目部: <u>湛江聚能</u> 质检员: <u>卞启华</u> 2019 年 11 月 } 日	项目监理部: <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员: <u>尹卫忠</u> 2019 年 11 月 2 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份