

旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号: LZGF-JLPZ-29

日期及气候: 2019 年 11 月 09 日 晴 22-29℃

工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队



旁站监理的部位或工序: 40 兆瓦光伏区 10#箱变基础底板钢筋浇筑

旁站监理开始时间: 13: 30

旁站监理结束时间: 14:00

施工情况:

- 1、浇筑施工人 7 人, 振动泵 1 个, 铁锹 6 把。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35, 11m³。



监理情况:

监理对基础钢筋底板浇筑进行旁站。

处理意见:

现场未出现异常情况。

备注:

项目部: 湛江聚能

质检员: 卡启华

2019 年 11 月 10 日

项目监理部: 湛江聚能

旁站监理人员: 王洪

2019 年 11 月 9 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份