

旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号: LZGF-JLPZ-42

日期及气候: 2019 年 11 月 15 日 晴 22-29℃	工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
----------------------------------	--------------------------



旁站监理的部位或工序: 40MW21#光伏区箱变垫层以及钢筋底板浇筑

旁站监理开始时间: 12: 30

旁站监理结束时间: 15:30

施工情况:

- 1、浇筑施工人员 4 人, 铁锹 2 把, 振动泵 1 个。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C15, 10m³。



监理情况:

监理对基础垫层浇筑进行旁站。

处理意见:

现场未出现异常情况。

备注:

项目部: 湛江聚能

质检员: 王高华

2019 年 11 月 16 日

项目监理部: 湛江聚能

旁站监理人员: 王洪

2019 年 11 月 15 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份