

旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号：LZGF—JLPZ—45

日期及气候：2019 年 11 月 18 日 晴 15-28℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
---------------------------------	-------------------------



旁站监理的部位或工序：40MW 光伏区箱变 20#基础底板钢筋绑扎、支模后浇筑

旁站监理开始时间：13:38

旁站监理结束时间：14:00

施工情况：

- 1、浇筑施工人员 4 人，铁锹 2 把，振动泵 1 个。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35，12m³。



监理情况：

监理对基础钢筋底板浇筑进行旁站。

处理意见：

现场未出现异常情况。

备注：

项目部：湛江聚能

质检员：李启军

2019 年 11 月 19 日

项目监理部：湛江聚能

旁站监理人员：李启军

2019 年 11 月 18 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存四份