



旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号： LZGF—JLPZ—51

日期及气候：2019 年 11 月 22 日 晴 15-28℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：40MW 光伏区箱变 28#基础底板钢筋绑扎	
旁站监理开始时间：7:10	旁站监理结束时间：8:10
施工情况： 1、浇筑施工人员 4 人，铁锹 2 把，振动泵 1 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，12m³。	
 	
监理情况： 监理对基础钢筋底板浇筑进行旁站。	
处理意见： 现场未出现异常情况。	
备注：	
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>王启华</u> 2019 年 11 月 22 日	项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>刘明</u> 2019 年 11 月 22 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份