

旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF-JLPZ-56

日期及气候: 2019 年 11 月 28 日 晴 15-28℃

工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队


旁站监理的部位或工序: 20MW 光伏区 8#区域灌注桩浇筑

旁站监理开始时间: 15: 20

旁站监理结束时间: 17:30

施工情况:

- 1、浇筑施工人员 5 人, 铁锹 2 把, 振动泵 1 个。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35, 16m³。



监理情况:

监理对 8#区域灌注桩浇筑时进行旁站, 要求使用振动泵, 防止出现蜂窝麻面。

处理意见:

现场已按要求进行施工, 未发现异常情况。

备注:

项目部: 雷州聚能

质检员: 王启年

项目监理部: 雷州聚能

旁站监理人员: 王洪

2019 年 11 月 28 日

2019 年 11 月 28 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份