


旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF—JLPZ—61

日期及气候: 2019 年 12 月 06 日 多云 15-28℃	工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序: 40MW 光伏区 24#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 16:40	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 1、浇筑施工人员 8 人, 铁锹 5 把, 振动泵 2 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35, 25m³。  	
监理情况: 监理对 24#箱变基础浇筑进行旁站, 要求施工人员浇筑时对基础圈梁浇筑时用振捣棒, 以免拆模出现麻面。	
处理意见: 现场已按要求进行施工, 未发现异常情况。	
备注:	
项目部: <u>湛江聚能</u> 质检员: <u>胡华</u> 2019 年 12 月 6 日	项目监理部: <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员: <u>王继</u> 2019 年 12 月 6 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份