

## 旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGP—JLZ—67


日期及气候: 2019年12月05日 多云 15-22℃	工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火坦农场三队
------------------------------	--------------------------

旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼楼面梁板柱浇筑

旁站监理开始时间: 14:16	旁站监理结束时间: 14:50
-----------------	-----------------

施工情况:

- 1、浇筑施工人员 10 人，铁锹 6 把，振动泵 4 个。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35，85m<sup>3</sup>。



监理情况:

监理对综合楼楼面梁板柱浇筑时进行旁站，要求施工人员浇筑时对基础圈梁浇筑时用振捣棒，以免拆模出现麻面。

处理意见:

现场已按要求进行施工，未发现异常情况。

备注:

项目部: 湛江聚能 质检员: 朱高年	项目监理部: 湛江聚能 旁站监理人员: 平卫忠
2019年 12月 5日	2019年 12月 5日

本表由项目监理部填写，项目监理部存四份