


## 旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—70

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 日期及气候：2019 年 12 月 09 日 多云 12-21℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队                  |
| 旁站监理的部位或工序：升压站电缆沟混凝土浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| 旁站监理开始时间：8:32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间：9:10                            |
| <p>施工情况：</p> <p>1、浇筑施工人员 7 人，铁锹 4 把，振动泵 2 个。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p> <p>3、混凝土等级为 C35，12m³。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |                                          |
| <p>监理情况：</p> <p>监理对升压站电缆沟浇筑时进行旁站，要求施工人员浇筑时对基础圈梁浇筑时用振捣棒，以免拆模出现麻面。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| <p>处理意见：</p> <p>现场已按要求进行施工，未发现异常情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| <p>备注：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 项目部： <u>湛江聚能</u><br>质检员： <u>李启华</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目监理部： <u>湛江聚能</u><br>旁站监理人员： <u>平卫忠</u> |
| 2019 年 12 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019 年 12 月 9 日                          |

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份