


旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号: LZGF-JLPZ-001

日期及气候: 2019 年 12 月 22 日 晴 17-23℃	工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序: 40 兆瓦光伏区 24#区灌注桩浇筑现场	
旁站监理开始时间: 09: 10	旁站监理结束时间: 16:30
施工情况: 1、浇筑施工人员 10 人, 铁锹 4 把, 振动泵 3 个、发动机 2 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35, 22m³。  	
监理情况: 监理对浇筑时进行旁站, 要求使用振动泵, 防止出现蜂窝麻面。做好成品桩的养护工作。	
处理意见: 现场已整改完成。	
备注:	
项目部: <u>湛江聚能</u> 质检员: <u>钟华</u> 2019 年 12 月 22 日	项目监理部: <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员: <u>曾林</u> 2019 年 12 月 22 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份



扫描全能王 创建